

安全注意事项

★在操作设备之前，用户务必认真阅读本说明书及相关的操作手册，严格遵守操作规程，非专业人员不得开机。

★本设备使用四类激光器(强激光辐射)，该激光辐射可能会引起以下事故：
①点燃周边的易燃物；②激光加工过程中，因加工对象的不同可能会产生其他的辐射及有毒、有害气体；③激光辐射的直接照射会引起人体伤害。因此，设备使用场所必须配备消防器材，严禁在工作台及设备周围堆放易燃、易爆物品，同时务必保持通风良好，非专业操作人员禁止接近本设备。

★加工对象及排放物必须符合当地的法律、法规要求。

★激光加工可能存在风险，用户应慎重考虑被加工对象是否适合激光作业。

★激光设备内部有高压或其他潜在危险，一定在厂家专业人员指导下拆卸。

★操作人员必须佩戴专业的激光防护眼镜。

★设备在开机状态下，必须有专人值守，严禁擅自离开。人员离开前必须切断所有电源。

★设备在工作时，严禁打开任何端盖。

★激光机及其相关联的其他设备都必须安全接地，方可开机操作。

★严禁在设备中放置任何不相干的全反射或漫反射物体，以防激光反射到人体或易燃物品上。

★在设备工作过程中，操作员必须随时观察设备的工作情况，如出现异常状况应立即切断所有电源，并积极采取相应措施。

★设备所处环境应干燥，无污染、无震动、无强电、强磁等干扰和影响。

工作环境温度 5-40℃，工作环境湿度 5-70%（无凝水）。

★设备远离强电磁干扰的电气设备，可能对其产生电磁干扰。

★设备工作电压:AC220V, 50HZ。当电网电压不稳或不匹配时，严禁开机。

因使用不当或不遵守以上各项规则引起的任何损失，厂家概不负责。