

警告

在尝试安装或操作此钻铣床之前，请阅读并理解整个操作手册。

1. 操作本机器的人事先必须经过培训。如果你没有经过适当的培训，请勿操作本机器；
2. 使用本机时保持警觉，使用该机器有可能造成人身伤害，请必须保持警觉；
3. 操作之前请把调整扳手和妨碍使用的东西拿开；
4. 减少无意开机的风险。在开机之前请确保正反转开关在 0 位置，急停开关闭合，主轴护罩合上，这样才能安全启动机器；
5. 请尽量使用本机器自带的工具操作机器；
6. 请使用正确的自选工具操作机器；
7. 请保持机器的润滑；
8. 在电源调整和维修机器时，请把电源断开；
9. 请定期检查损坏部件，在开机之前，请检查转动部件是否松弛；
10. 请不要再无人情况下是机器运转；
11. 保持机器干净整洁，在使用过后，请清理机器；
12. 不要在潮湿，阴暗的地方使用机器，保持工作区域的通风及照明情况良好；
13. 确保儿童及参观者远离机器；
- 14 请操作者离开机器时切断电源；
15. 请穿适当衣服进行操作。宽松的衣服，手套，领带，戒指，手镯或其他珠宝可能会干扰移动部件。戴防护遮盖头发尤其是长发。不戴任何类型的手套；
16. 请佩戴眼镜操作机器，操作机器时请注意保护眼睛和脸部，防止切削飞

溅伤害到眼睛和脸部；

17. 操作机器时和机器保持适当的距离；
18. 机器运转时不要用手试图清理机器及工件；
19. 请不要在开机情况下调整机器；
20. 阅读在机器上的警告标牌及警示标志；
21. 此操作手册的目的是让你了解熟悉机器，它并不是培训手册；
22. 如果不遵守以上的警告，可能会带给你严重的伤害；
23. 打磨，锯、磨、钻等施工活动所产生的粉尘包含已知的化学物质，可能会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害；
24. 你所接触的风险是不同的，这取决于你做这种工作的频率。为了减少对这些化学品的接触，应该在通风良好的地方工作，并使用合格的安全防护设备。